



ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Oggetto del contratto: Attuazione piano nazionale di ripresa e resilienza
INDAGINI GEOGNOSTICHE CASE DELLA COMUNITA' DI Mortara (CIG 9469749C14 - CUP
F21B21005440006)

Esecutore del servizio: Geologo Antonio Roberto Orlando

Direttore dell'esecuzione del servizio: Arch. Elisa Sottotetti

Responsabile Unico del procedimento: Arch. Luciano De Castro

Tempi di esecuzione del servizio: dal 13 gennaio 2023 al 14 febbraio 2023

Contenziosi: non vi sono stati contenziosi

Penali: non sono state applicate penali

Subappalti: sono stati autorizzati i seguenti subappalti:

- Lab Ambiente e Sicurezza SRL – Determina n. 86 del 10/02/2023

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta che:

- l'Appaltatore ha eseguito il servizio nei termini contrattuali;
- non vi sono state variazioni rispetto al contratto principale;
- non vi sono stati ritardi rispetto alla tempistica contrattuale;
- non vi sono state variazioni;

il sottoscritto Direttore dell'Esecuzione del Servizio

CERTIFICA

che il servizio in oggetto è pervenuto a conclusione, che le prestazioni sono state rese conformemente alle previsioni contrattuali e, pertanto, nulla-osta al pagamento del saldo di quanto dovuto all'Esecutore.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Arch. Elisa Sottotetti



Il sottoscritto R.U.P.

prende atto di quanto certificato dal D.E.C. ed attesta che:

- non si è resa necessaria l'applicazione di penali;
- non risultano contenziosi in atto con la Ditta;
- è stato acquisito il DURC attestante la regolarità contributiva dell'esecutore del servizio.

Arch. Luciano De Castro

23 febbraio 2023